

И Эдисон похвалил бы вас...

Р. ВИНОКУР

ГРАЖДАНСКАЯ война между демократическим Севером и рабовладельческим Югом была довольно кровопролитной: погибли три четверти миллиона человек, совсем немало для того времени. После Гражданской войны начался стремительный промышленный подъем страны, прежде в основном аграрной, и талантливый самоучка-изобретатель Томас Альва Эдисон оказался, в соответствии с американской поговоркой, нужным человеком в нужном месте и в нужное время. Он работал много и упорно и стал автором 1093(!) изобретений, среди которых наиболее известны фонограф (первое устройство, записывающее и воспроизводящее звук) и электрическая лампочка. Однажды в Америку приехал талантливый сербский инженер Никола Тесла и был принят на работу в лабораторию Эдисона... Впрочем, основная цель нашего рассказа не вспомнить биографию «Великого Американца» (как часто называют Эдисона), а показать практическую эффективность даже совсем простых физико-математических моделей.

Инженерные науки считались важными еще в библейские времена (вспомните египетские пирамиды и финикийские корабли дальнего плавания), но получили основное развитие в последние полтора столетия. Что же касается инженерных инструментов, то здесь наблюдается еще более быстрый прогресс. Так, в начале своей карьеры (в 70-х годах) автор активно использовал для расчетов традиционную логарифмическую линейку и громоздкую (в целую комнату) вычислительную машину с ее бумажными перфолентами и перфокартами. Теперь инженеры применяют карманные калькуляторы и настольные компьютеры. Тем не менее, роль простых физико-математических моделей в инженерной практике столь же велика, как и во времена Эйлера и Ньютона. Такие модели помогают быстро получить необходимые для инженерного анализа результаты с достаточной для начального приближения точностью. Далее можно использовать компьютеры —

для детальных численных расчетов и приборы — для уточняющих измерений.

Рассмотрим в качестве примера тепловое равновесие электрической цепи. Практическая важность этой проблемы не вызывает сомнений: для прибора или устройства опасен даже перегрев, а ведь может возникнуть и пожар. Как известно, равновесие бывает устойчивым, неустойчивым и безразличным (нейтральным). Так, в механике устойчивое равновесие существует, если после прекращения действия внешних сил система неизменно возвращается в исходное положение равновесия (рис.1, а). Без-




Рис.1

различное равновесие имеет место, если система, будучи выведенной из равновесия, остается в новом состоянии (рис.1, б). Наконец, даже слабый и короткий толчок уводит систему из неустойчивого положения равновесия (рис.1, в).

Возьмем простейшую электрическую цепь постоянного тока (рис.2): источник напряжением U и рези-




Рис.2

тор сопротивлением

$$R = R_0(1 + \alpha t), \quad (1)$$

где R_0 — электрическое сопротивление при температуре 0 °C, t — температура по шкале Цельсия и, наконец, α — температурный коэффициент сопротивления. Для большинства проводников электрическое сопротивление растет с температурой ($\alpha > 0$). Например, температурные коэффициенты сопротивления чистых металлов (алюминия, меди, свинца, вольфрама и т.п.) положительны и равны примерно 0,004 1/°C. В случае таких сплавов, как манганин или константан, температурный коэффициент почти равен нулю. Для углерода и полупроводниковых материалов электрическое сопротивление уменьшается с ростом температуры ($\alpha < 0$). (Как химический элемент, углерод встречается в природе в виде кристаллических веществ: графита и алмаза. Аморфный углерод (разновидность графита, состоящего из микроскопических кристаллов) получается путем нагревания дерева, угля и других содержащих углерод материалов при ограниченном доступе кислорода, так что полного сгорания не происходит. Первые нити накала в электрических лампочках были целиком углеродными или с большим содержанием углерода.)

Линейное уравнение (1) не является фундаментальным физическим законом. Это лишь удобная приближенная зависимость, работающая в диапазоне практически важных температур. Например, если $\alpha > 0$ и $t < t_{\min} = -1/\alpha$, то, в соответствии с уравнением (1), электрическое сопротивление вообще является математически отрицательной величиной. Следовательно, при положительном коэффициенте сопротивления уравнение (1) не отражает реальных физических процессов, если температура меньше или близка к t_{\min} . Однако для металлов эта «пограничная» температура равна примерно $-1/0,004^{\circ}\text{C} = -250^{\circ}\text{C}$, т.е. почти совпадает с абсолютным нулем

($\approx -273^{\circ}\text{C}$). Если $\alpha < 0$ и $t > t_{\max} = 1/|\alpha|$, то уравнение (1) опять приводит к отрицательным значениям. Но для углерода, например, $\alpha = -0,0005 \text{ } 1/\text{ } ^{\circ}\text{C}$, значит, $t_{\max} \approx 2000^{\circ}\text{C}$ — скажем прямо, очень высокая температура. Таким образом, линейное соотношение (1) является вполне практическим.

Тепловое равновесие наступает, если тепловая энергия, выделяемая в единицу времени в электрической цепи, равна тепловой мощности, уходящей из резистора в окружающую среду. Для простоты полагаем, что уходящая мощность равна

$$P_{yx} = A(t - t_{\text{окр}}), \quad (2)$$

где $t_{\text{окр}}$ — температура окружающего воздуха, а коэффициент A — положительная постоянная величина, называемая коэффициентом теплоотдачи. Уравнение (2) является точным, если тепло отдается в среду путем конвекции (перемешивания нагретых и прохладных слоев воздуха). Такой механизм теплообмена преобладает, когда температура не очень высокая. В противном случае на первое место выходит тепловое излучение. Это совсем не плохо, а даже очень хорошо, иначе тепловая энергия Солнца не смогла бы достичь нашей планеты (из-за космического вакуума). Тем не менее, в данном случае простота математических выкладок важнее их абсолютной точности. Нам надо получить лишь качественные соотношения, поэтому не будем усложнять уравнение теплоотдачи, а наоборот еще более упростим его, предположив, что температура окружающего воздуха равна 0°C . Тогда

$$P_{yx} = At. \quad (2')$$

С другой стороны, тепловая мощность электрического тока, как известно, равна

$$P_t = \frac{U^2}{R}. \quad (3)$$

Используя выражения (1), (2') и (3), запишем уравнение теплового равновесия:

$$\frac{U^2}{R(1 + \alpha t)} = At, \quad (4)$$

которое легко преобразуется в экви-

валентное квадратное уравнение

$$\alpha t^2 + t - \frac{U^2}{R_0 A} = 0 \quad (5)$$

с двумя действительными решениями при условии $\alpha > 0$ (т.е. для металлов):

$$t_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 4\alpha U^2/(R_0 A)}}{2\alpha}.$$

Решение t_2 (со знаком минус перед радикалом) является отрицательным (ниже условленной температуры окружающего воздуха), и здравый смысл подсказывает, что этим решением лучше пренебречь. Однако проведем более основательный анализ.




Рис. 3

Для этого решим уравнение (4) графически — в плоскости с прямоугольной системой координат t и P (рис. 3, температура отложена по оси абсцисс, тепловая мощность — по оси ординат). Левая часть уравнения (4) — это гипербола (две ее ветви разделены асимптотой (в данном случае вертикальной прямой линией). Правая часть уравнения (4) — прямая линия, проходящая через начало координат $(0, 0)$. Решениями являются две точки пересечения прямой с гиперболой. Их абсциссы соответствуют корням квадратного уравнения (5). Поскольку асимптота имеет абсциссу $t_{\min} = -\frac{1}{\alpha}$, то отрицательный корень (расположенный левее асимптоты) лишен физического смысла (исходное уравнение (1) в этом случае неверно).

Если $\alpha < 0$, то ситуация становится вполне экзотической. Так, уравнение (5) вообще не имеет действительных решений, если

$$D = \frac{4|\alpha|U^2}{R_0 A} > 1 \quad (6)$$

($|\alpha|$ — абсолютное значение величины α). С физической точки зрения это означает, что тепловое равновесие невозможно, так как электрически производимая тепловая мощность больше мощности, отдаваемой в окружающую среду. В результате температура резистора будет повышаться, пока он не расплавится. Чтобы избежать катастрофы (сделать безразмерный параметр D меньше 1), можно увеличить коэффициент теплоотдачи A . На практике это достигается с помощью принудительной вентиляции. Вот почему во многих электронных устройствах (например, компьютерах), где много полупроводниковых элементов, установлены внутренние вентиляторы. (Перед второй мировой войной полупроводники были курьезом, представляющим лишь исследовательский интерес. В начале 50-х годов, с открытием транзистора, они получили необычайно широкое применение.)

Перейдем теперь от «плохого» условия (6) к «хорошему» условию

$$D = \frac{4|\alpha|U^2}{R_0 A} < 1. \quad (7)$$

В этом случае уравнение (5) имеет два действительных положительных корня:

$$t_{2,1} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - D}}{2|\alpha|}. \quad (8)$$

Интуиция подсказывает, что один из них не имеет практического значения. Опять — проблема выбора!

Заметим, что в этом и состоит основное отличие физика от «чистого» (не прикладного) математика. Первый знает, чем и когда пренебречь, чтобы быстро получить полезный результат. Второй «вынужден» долго искать точные решения.

Наш следующий шаг — проверить оба решения на устойчивость. Только устойчивое тепловое равновесие имеет практическое значение. На рисунке 4 кривая линия (гипербола) характеризует левую часть уравнения (4). Правая часть этого уравнения представлена тремя возможными прямыми, которые соответствуют случаям «сильной» (когда верно условие (7)) «средней» и «слабой» (условие (6)) теплоотдачи. Заметим, что асимптота здесь имеет абсциссу $t_{\max} = \frac{1}{|\alpha|}$, т.е. та часть координатной плоскости




Рис. 4

ти, что находится справа от асимпто-
ты, не имеет физического смысла.

Прямая «слабой» теплоотдачи всег-
да расположена ниже кривой тепло-
выделения, и поэтому пересечений в
этом случае нет, что соответствует
отсутствию решений уравнения (5)
при «плохом» условии (6). Прямая
«сильной» теплоотдачи пересекает
кривую тепловыделения дважды: два
решения существуют при «хорошем»
условии (7). Давайте сначала рас-
смотрим устойчивость меньшего из
них (t_1). Слева от него кривая
тепловыделения расположена выше
прямой, характеризующей теплоот-
дачу (см. рис.4), поэтому, если из-за
какого-то кратковременного внешне-
го воздействия температура t вдруг
понизится ($t < t_1$), резистор вновь
начнет нагреваться до прежней тем-
пературы. Справа от точки t_1 , но
левее точки t_2 кривая тепловыделе-
ния лежит ниже прямой, определяю-
щей теплоотдачу, поэтому здесь пре-
обладает охлаждающий фактор, «воз-
вращающий» температуру к равно-
весному значению t_1 . Таким обра-
зом, это равновесие устойчивое. Справа
от точки t_2 тепловыделение всегда
выше теплоотдачи, и, попав в эту
область, температура резистора буд-
ет продолжать увеличиваться. Зна-
чит, решение t_2 соответствует неусто-
йчивому равновесию и поэтому не
является практически возможным.

Прямая «средней» теплоотдачи
здесь определена как касательная к
кривой тепловыделения и соответ-
ствует «вырожденному» случаю $D =$
 $= 1$, при котором существует лишь
одно решение уравнения (5), а имен-
но

$$t^* = \frac{1}{2\alpha}. \quad (9)$$

Понятно, что температура любого

устойчивого равновесия ниже t^* .
Если резистор сделан из углерода
($\alpha = -0,0005 \text{ } 1/\text{ }^\circ\text{C}$), то $t^* = 1000 \text{ } ^\circ\text{C}$.
Конечно, при столь высокой темпе-
ратуре эффект излучения намного
превышает конвекционную теплоот-
дачу, поэтому реальные температуры
устойчивого равновесия могут быть
выше в полтора-два раза. Однако
даже $2000 \text{ } ^\circ\text{C}$ еще не вполне достаточ-
но, чтобы имитировать дневной свет,
ведь температура поверхности Соли-
ца гораздо выше ($6000 \text{ } ^\circ\text{C}$). Темпера-
тура вольфрамовой нити накала со-
временной лампочки равна примерно
 $2700 \text{ } ^\circ\text{C}$, но даже ее свет — желтее
дневного. Что же касается чисто уг-
леродных или покрытых углеродом
нитей накала, то (в силу проведен-
ного выше анализа) они светят хуже и
к тому же легче перегорают (из-за
наличия области неустойчивого рав-
новесия).

Теперь пора вернуться к Эдисону и
Тесла.

Пытаясь изобрести электрический
свет, Эдисон перепробовал нити на-
кала из многих материалов, но тепло,
создаваемое электрическим током,
превращало большинство этих нитей
в золу. Только нити накала из плати-
ны оказались более устойчивыми, но...
дорого стоили. В конце концов были
выбраны нити на основе аморфного
углерода, полученные путем специ-
альной термической обработки пало-
чек из бамбука. Такие лампочки поя-
вились в 1879 году, были не очень
надежными и давали желтоватый свет.
Лишь в 1910 году, с изобретением
вольфрама, эти недостатки были в
основном преодолены.

Простая физико-математическая
модель, рассмотренная выше, немало
помогла бы Эдисону в подборе мате-
риала для нити накала. Но, к сожале-

нию, «Великий Маг» (как часто и во
многом справедливо называют Эди-
сона) честно признавал себя «нулем»
в математике и теоретических дис-
циплинах. Вместо предварительных
теоретических оценок он применял
свой знаменитый «метод проб и ошиб-
ок», отнимающий много времени и
денег. «Лучший способ что-то изо-
брести, — говорил он, — это пере-
пробовать все, что только взбредет в
голову.» Дипломированный электри-
ческий инженер Никола Тесла рас-
сказывал как-то, что он неоднократ-
но был «скорбным свидетелем» этой
длительной эдисоновской процеду-
ры, зная наверняка, что лишь немно-
го теории и расчета избавило бы
Эдисона от 90% трудоемкой работы.

Вскоре споры между двумя гения-
ми развились до разногласий, и Тес-
ла был уволен из лаборатории Эдисо-
на. Прошло время. Однажды Эдисон
и Тесла были выбраны кандидатами
на то, чтобы разделить Нобелевскую
премию по физике. Однако Тесла, по
слухам, отверг это предложение по
той причине, что он не считает Эди-
сона ни физиком, ни вообще ученым.
В результате оба не получили Нобе-
левской премии...

Представьте теперь себя современ-
ником Эдисона. Похвалил бы он вас
за теоретические оценки? Не спешите
с ответом. Оказывается, даже уп-
рямые люди меняют свои взгляды со
временем (хотя бы частично). Од-
нажды во время первой мировой вой-
ны, когда Эдисон работал в исследо-
вательском секторе военного флота,
он лично обратился к руководству с
просьбой: «...нам здесь нужен мате-
матик на случай, если мы захотим
что-то вычислить», и соответствую-
щий специалист был принят на рабо-
ту. Таким образом, на склоне лет
Эдисон почти признал, что и теория
нужна, а от признания до похвалы —
один шаг.

А вы как считаете?

